Bahnhofstraße 14 // D-37181 Hardegsen // Tel +49 (0) 5505 // 9 40 98-0
Geschäftsführer: Ralf Klaus Blecher // Amtsgericht Göttingen HRB 130263
www.crb-gmbh.com // labor@crb-gmbh.de

Analyse Service GmbH

CRB GmbH // Postfach 1154 // 37177 Hardegsen

Anschrift entfernt

03.06.2026

Prüfbericht-Nr.: **26-07865, REM**

Ihr Auftrag: **Ungiftig FlexCo vom 22.05.2026**

Probeneingang am: 29.05.2026 Probenzahl: 1
Bearbeitungszeitraum: 29.05.2026 - 03.06.2026

Sehr geehrter Herr Dr. Mandl,

anbei die Ergebnisse der rasterelektronenmikroskopischen Untersuchung Ihrer Probe(n) auf Asbest gemäß VDI-Richtlinie 3866, Blatt 5:2017-06 und KMF-Fasern gemäß CRB REM PA 14:2017-07.

Der Asbestmassengehalt wurde in 5 Mengenklassen eingeteilt: Klasse 1 (Spuren von Asbest nachgewiesen), Klasse 2 (1-5 %), Klasse 3 (5-20 %), Klasse 4 (20-50 %) und Klasse 5 (>50 %). Bei dieser Einteilung handelt es sich um nicht validierte Schätzungen.

Verwendete Abkürzungen:

KL Mengenklasse Asbest (Asbestmassengehalt)
KMF Künstliche Mineralfasern
WHO KMF mit einem Durchmesser D < 3 µm, einer Länge L > 5 µm und einem Verhältnis L / D > 3 (gem. TRGS 905)
ES / B Dokumentation des positiven Befundes durch Elementsprektrum (ES) und REM-Bild (B)
MP / SP MP - Materialprobe = Bruchflächenuntersuchung, Nachweisgrenze 1,0 Massenprozent
SP - Streupräparat oder Staubprobe, Nachweisgrenze 0,1 Massenprozent

Sollten Sie Fragen zu den Ergebnissen haben steht Ihnen unser(e) verantwortliche(r) Prüfer(in) unter der Telefonnummer 05505/94098-13 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
CRB Analyse Service GmbH

Geprüft und freigegeben: Verantwortliche(r) Prüfer(in):

i.V. Florian Kiesel
M.Sc. Geowissenschaften

Dr. Stefan Pierdzig
Diplom-Geologe, Laborleiter

Das Probenmaterial wurde durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt.
Die vom Labor gelieferten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die bezeichneten Prüfobjekte. Der Prüfbericht darf auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der CRB Analyse Service GmbH vervielfältigt werden.
Originalproben und Präparate werden 3 Monate aufbewahrt.

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-19161-01-00

Bahnhofstraße 14 // D-37181 Hardegsen // Tel +49 (0) 5505 // 9 40 98-0
Geschäftsführer: Ralf Klaus Blecher // Amtsgericht Göttingen HRB 130263
www.crb-gmbh.com // labor@crb-gmbh.de

Prüfbericht-Nr.: 26-07865, REM

Kőfejtő_Steinbruch_TerraDiabase_8KG (CRB-Nr.: 330782)						
Asbest	**KL**	**KMF**	**WHO**	**Probenbeschreibung** Einschätzung des Prüfers, nicht Teil des Prüfberichtes	**MP / SP**	**ES / B**
JA (Tremolit)	3	nicht nachgewiesen		Feststoff - mineralische Bestandteile	SP	1

1 Anlage(n) - Ende Ergebnisdarstellung

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-19161-01-00

Bahnhofstraße 14 // D-37181 Hardegsen // Tel +49 (0) 5505 // 9 40 98-0
Geschäftsführer: Ralf Klaus Blecher // Amtsgericht Göttingen HRB 130263
www.crb-gmbh.com // labor@crb-gmbh.de

Analyse Service GmbH

Prüfbericht-Nr.: 26-07865, REM: Anlageblatt 1 / 1

Probenbezeichnung: Kőfejtő_Steinbruch_TerraDiabase_8KG - (CRB-Nr.: 330782)



ES 1



B 1

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-19161-01-00